
Тип BBC
Потайной борт
Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь





D, мм +0,08/-0,15	L,мм	Dk, мм макс.	k, мм макс.	d1, мм макс.	L1, мм мин.	Отверстие мм	Пакет мм	Нагрузки Н	Нагрузки Н	Артикул
3,0	6,0	6,3 +0/-0,7	1,3	2,1	25	3,1	1,0-3,5	1800	2200	BBC 3006
	8,0						3,5-5,0			BBC 3008
	10,0						5,0-7,0			BBC 3010
	12,0						7,0-9,0			BBC 3012
	14,0						9,0-11,0			BBC 3014
	16,0						9,0-12,5			BBC 3016
	18,0						12,0-14,5			BBC 3018
	20,0						13,0-16,5			BBC 3020
3,2	6,0	6,3 +0/-0,7	1,3	2,1	25	3,3	1,0-3,5	1900	2500	BBC 3206
	8,0						3,5-5,0			BBC 3208
	10,0						5,0-7,0			BBC 3210
	12,0						7,0-9,0			BBC 3212
	14,0						9,0-11,0			BBC 3214
	16,0						9,0-12,5			BBC 3216
	18,0						12,0-14,5			BBC 3218
	20,0						13,0-16,5			BBC 3220
	25,0						15,0-21,5			BBC 3225
4,0	6,0	7,5 +0/-0,8	1,7	2,6	27	4,1	1,0-3,0	2700	3500	BBC 4006
	8,0						3,0-5,0			BBC 4008
	10,0						4,0-6,5			BBC 4010
	12,0						6,0-8,5			BBC 4012
	14,0						7,0-10,5			BBC 4014
	16,0						8,0-12,5			BBC 4016
	18,0						10,0-14,5			BBC 4018
	20,0						12,0-16,0			BBC 4020
	25,0						16,0-21,0			BBC 4025
	30,0						21,0-26,0			BBC 4030
	35,0						26,0-30,5			BBC 4035
	40,0						30,5-35,0			BBC 4040
4,8	6,0	9,5 +0/-1,3	2,0	3,1	27	4,9	1,0-2,5	4000	5000	BBC 4806
	8,0						2,5-4,0			BBC 4808
	10,0						4,0-6,0			BBC 4810
	12,0						6,0-8,0			BBC 4812
	14,0						8,0-10,0			BBC 4814
	16,0						9,0-12,0			BBC 4816
	18,0						10,0-14,0			BBC 4818
	20,0						12,0-16,0			BBC 4820
	25,0						16,0-21,0			BBC 4825
	30,0						21,0-25,0			BBC 4830
	35,0						25,0-30,0			BBC 4835
	40,0						30,0-35,0			BBC 4840
	45,0						35,0-40,0			BBC 4845
5,0	6,0	10,0 +0/-1,4	2,1	3,1	27	5,1	1,0-2,5	5000	6500	BBC 5006
	8,0						2,0-4,0			BBC 5008
	10,0						4,0-6,0			BBC 5010
	12,0						6,0-8,0			BBC 5012
	14,0						8,0-10,0			BBC 5014
	16,0						10,0-12,0			BBC 5016
	18,0						12,0-14,0			BBC 5018
	20,0						14,0-16,0			BBC 5020
	25,0						16,0-21,0			BBC 5025