


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ)



FT 480

Инструмент аккумуляторный для монтажа вытяжных заклепок

Техника безопасности и инструкции по эксплуатации

Ознакомьтесь со следующей информацией и инструкциями по технике безопасности. Неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током, пожару или другим серьезным травмам. Сохраните всю информацию по технике безопасности и инструкции для дальнейшего использования.

Безопасность рабочей зоны:

- 1. Содержите рабочую зону в чистоте. Обеспечьте достаточное освещение.
- 2. Не используйте инструменты в опасной среде (рядом с легковоспламеняющимися жидкостями и газами или в сильно запыленной среде).
- 3. Не производите работы рядом с другими людьми.

Электробезопасность:

Не подвергайте инструмент для заклепки воздействию дождя или высокой влажности. Попадание воды в заклепку увеличивает риск поражения электрическим током и повреждения инструмента.

Личная безопасность:

- 1. Не используйте инструмент при крайней усталости, под воздействием алкоголя или наркотиков.
- 2. Будьте внимательны во время работы, следите за соблюдением инструкций.
- 3. Используйте защитные очки.
- 4. Ориентируйтесь на технические характеристики инструмента и не выходите за пределы допустимых значений при работе. Перегрузка может привести к непредвиденным последствиям.
- 5. Отсоединяйте аккумулятор во время транспортировки и хранения. Непреднамеренное нажатие может привести к возникновению опасной ситуации.
- 6. Производите своевременную очистку сопла для обеспечения безопасной эксплуатации.

Ремонт и техническое обслуживание:

Техническое обслуживание инструментов и замена деталей должны производиться опытными специалистами.

Рекомендуется производить ежедневную очистку.

Инструкции по технике безопасности при зарядке аккумулятора:

- 1. Перед зарядкой аккумулятора прочтите предупреждающую надпись на зарядном устройстве и аккумуляторе;
- 2. Не используйте зарядное устройство, если оно каким-либо образом повреждено;
- 3. Не следует подвергать зарядное устройство и аккумулятор воздействию воды;
- 4. Жидкость в батарее крайне опасна. При попадании на кожу промойте рану и немедленно обратитесь за медицинской помощью;
- 5. Рекомендуемый диапазон температур при зарядке $-0 \sim 40$ °C;
- 6. Длительное хранение аккумуляторной батареи (более 3 месяцев) должно производиться при температуре 23±5°C;
- 7. Перед длительным хранением следует полностью зарядить аккумулятор, разрядить, а затем довести её уровень заряда до 70%.

Примечание:


Аккумулятор в поставке заряжен не полностью.

- ◆ Полностью зарядите его перед использованием. Обратите внимание на индикатор зарядки на зарядном устройстве. Аккумулятор можно заряжать в любое время, прерывание зарядки не влияет на срок ее службы.
- Аккумулятор оснащен системой определения температуры.
- ◆ <u>Утилизация старых аккумуляторов должна происходить в соответствии с правилами утилизации отходов.</u>

Список запчастей:

| 1. Корпус инструмента | FT 480 | 1 шт. |
|------------------------|----------------------|-------|
| 2. Аккумулятор | 18 В, 2,0 А/ч | 1 шт. |
| 3. Зарядное устройство | 100-240 В/50-60 Гц | 1 шт. |
| 4. Гаечный ключ | 12, 17, 22, 23.5, 26 | 1 шт. |
| 5. Насадки | Ø 3,2, Ø 4,0, Ø 4,8 | 1 шт. |

Взрыв-схема FT 480



<u>Список запасных частей FT 480</u>

| Деталь | Описание | № детали | Кол-во | Деталь | Описание | № детали | Номер | Деталь | Описание | № детали | Номер |
|--------|-------------------------------|----------|--------|--------|---------------------------|----------|-------|--------|-----------------------|----------|-------|
| 1 | Насадка Ø 3,2 | 24M001C | 1 | 22 | Подшипник3012 | C5B622A | 1 | 55 | Пружинная шайба | G5B655A | 8 |
| 1 | Насадка Ø 4, 0 | 24M001B | 1 | 23 | Винтовое гнездо | R5B623A | 1 | 56 | Плоская шайба | G5B656A | 2 |
| 1 | Насадка Ø 4, 8 | 24M001A | 1 | 24 | Курок | M5B624A | 1 | 58 | Винт | G5B658A | 1 |
| 2 | Губки | R4M002A | 1 | 25 | Крепление | M5B625A | 1 | 60 | Блок мотора | E5B660B | 1 |
| 3 | Магнит | X5B603A | 1 | 26 | Большое зубчатое | R5B626A | 1 | 62 | Пружина | D5B662A | 1 |
| 4 | Корпус головки | R5B604A | 1 | 27 | Зубчатый вал | R5B627A | 1 | 68 | Стопорное кольцо | G5B443A | 1 |
| 5 | Направляющие губки | R5B405A | 1 | 28 | Шкив шпинделя | R5B628A | 1 | 69 | Пружина | D5B444A | 1 |
| 6 | Шпонка 5x15 | G5B606A | 2 | 31 | Корпус | Z5B631F | 1 | 70 | Стопорная гайка | G5B670B | 4 |
| 7 | Прокладка корпуса | R5B607A | 1 | 34 | Шестерня 13*0-5 | R5B634A | 1 | 72 | Резьбовой винт | G5B672A | 2 |
| 9 | Узел направляющего стержня | Z5B609A | 1 | 36 | Опорный элемент | M5B636A | 1 | 73 | Резьбовой винт | G5B673A | 6 |
| 10 | Патрон | R5B410A | 1 | 37 | Пружина | D5B637A | 1 | 77 | Уплотнительное кольцо | B4H086A | 1 |
| 11 | Винтовое гнездо | R5B611A | 1 | 38 | Направляющий стержень | R5B738A | 1 | 78 | Направляющая трубка | R5B678A | 1 |
| 12 | Втулка оси | R5B612A | 1 | 39 | Крепление | R5B339A | 1 | 80 | насадка | R5B679A | 1 |
| 13 | Опорный подшипник | C5B613B | 1 | 40 | Фиксированная пластина | R5B640A | 1 | 81 | Уплотнительное кольцо | B48011A | 1 |
| 14 | Подшипник3016 | C5B614A | 1 | 41 | Уплотнительное кольцо | B5B441A | 1 | 85 | Аккумулятор 2Ач | E5B685K | 1 |
| 15 | Подшипник0808 | C5B615A | 1 | 42 | Сборник стержней | M5B642A | 1 | 95 | Винт | G5B674B | 4 |
| 16 | Винтовая пара | R5B616C | 1 | 45 | Конус | R5B445A | 1 | 96 | Магнит | X5B696A | 1 |
| 17 | Подшипник | C5B617A | 1 | 50 | Винт m4*90 | G5B650A | 4 | 98 | Опора | C5B697A | 1 |
| 18 | Шкив | R5B618A | 2 | 51 | Установочный винт | G5B651A | 4 | | | | |
| 19 | Насадка шкива | R5B619B | 1 | 52 | Пружинная шайба | G5B652A | 9 | | | | |
| 20 | Крепление | M5B620A | 1 | 53 | Винт М3*5 | G5B653A | 2 | | | | |
| 21 | Винт М3х10 | G5B621A | 4 | 54 | Шпонка 5*22 | G5B654A | 1 | | | | |

Усилие заклепывания

Технические характеристики: Ø 2,4 ~ Ø 4,8

Корпус пистолета

Вес: 1,57 кг (без учета батареи) Ход инструмента: 27 мм Двигатель: бесщеточный двигатель Усилие вытягивания: 20000H

Аккумулятор

Номинальное напряжение: 18 В Емкость: 2,0 Ач

Вес: 0,38 кг

Зарядное устройство


Входное напряжение: 100-240 В/50-60 Гц Выходное напряжение: 20 В

Время зарядки: ≤60 минут Вес: 0,37 кг

Сравнительная таблица

| Размер заклепки (мм) | ø d1 | ø 2. 4 | ø 3. 2 | Ø 4.0 | ø 4.8 | ø 6.4 | ø 6. 4 |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Отверстие насадкти (мм) | ø d2 | Ø 1. 7 ^{+0. 1} | Ø 2. 2 ^{+0. 1} | Ø 2. 7 ^{+0. 1} | Ø 3. 3 ^{+0. 1} | Ø 4. 3 ^{+0. 1} | Ø 4. 5 ^{+0. 1} |

Инструмент в сборе:




1- насадка, 4- корпус головки, 24: курок, 31- корпус, 42- сборник стержней, 85- аккумулятор 2Ач, 86- замок корпуса аккумулятора, 87- световой индикатор, 88- индикатор, 2- губки, 5- направляющие губки, 10- патрон, 45- конус.

Световой индикатор питания:

При нажатии кнопки белый световой индикатор (87) в нижней части инструмента загорится на 2 минуты. Если инструмент не будет применяться в течение 2 минут, индикатор погаснет.


Установка аккумулятора:

Нажмите на замок корпуса аккумулятора (86) и вставьте аккумулятор (85) в корпус (32).



Замена насадок:

Снимите насадку (1) с корпуса (4) и произведите замену. Убедитесь в отсутствии зазора между элементами.




Процесс заклепывания:

Вставьте стержень заклепки в насадку (1) и прижмите его к заклепываемой детали. Зажмите курок (24) до тех пор, пока заклепка не деформируется. Отпустите его и дождитесь, пока стержень заклепки не попадет в сборник стержней (42). Если заклепка не установилась, потяните еще раз. Если сборник стержней (42) заполнится более чем на две трети, очистите её.

Примечание: следующую операцию можно выполнять только после того, как стержень заклепки попадет в сборник стержней (42).

Если инструмент необходимо подвесить к производственной линии, закрепите его на подвесном крюке с помощью элемента (25).



Неполадки:

Если двигатель перегружен, инструмент прекратит работу. Загорится красный индикатор неисправности (88) в верхней части инструмента. В этом случае извлеките аккумулятор (85) и снимите корпус головки (4), чтобы устранить неисправность. После починки установите аккумулятор (85) и нажмите на курок (24). Если аккумулятор разряжен/напряжение слишком низкое, защита от короткого замыкания принудительно отключит инструмент. Красный индикатор (88) на верхней панели инструмента начнет мигать.

Замена губок:

Производите своевременную замену губок, если сломался хотя бы один из захватных элементов или произошел износ.

Снятие губок:

Отвинтите стопорное кольцо (48), снимите корпус головки (4). Потяните конус назад (45) и зафиксируйте головку для вытягивания патрона (10) гаечным ключом. Отвинтите направляющую губок (5) и выньте губки (2);

Установка губок:

Вставьте губки (2) в зажимную направляющую губок (5). Проворачивайте патрон (10) для вытягивания гаечным ключом до тех пор, пока конус (45) не войдет в паз направляющей губок (5). Установите корпус головки (4) и затяните стопорное кольцо (48).

| | Устранение непол | падок |
|----------------------------|--|--|
| Ситуация | Возможная причина | Решение |
| Заклепка | Повреждение губок | Замените губки |
| защелкивается с трудом | На аккумулятор не поступает достаточного напряжения | Зарядите батарею или произведите замену |
| Губки не | Повреждение губок | Замените губки |
| функционируют | Губки загрязнены | Очистите губки и залейте масло |
| в нормальном | Верхняя пружина не функционирует | Произведите замену пружины |
| порядке | Установлена неправильная насадка | Установите правильную насадку |
| | Губки загрязнены | Очистите губки и залейте масло |
| | Неплотно прикреплены трубка, насадка или корпус | Затяните крепление элементов |
| Заклепка не вытягивается | Заклепочный стержень выходит слишком далеко | Замените насадку и проверьте степень износа втулки губок |
| | Направляющий стержень застрял в оправке | Замените направляющий стержень и очистите емкость |
| Заклепочный | Батарея выключена/напряжение слишком мало | Зарядите батарею или произведите замену |
| механизм не запускается | Заклепочник не может произвести операцию (не хватает мощности) | Используйте корректную модель заклепочника |

| ГАРАНТ | ийный | ТАЛОН | |
|---------|--------------|--------|--|
| Модель: | FIXIT | FT 480 | |

Штамп продавца

| Серийный номер: | | | |
|------------------------|---|----------|----|
| Дата продажи: | « | » | 20 |
| Наименование продавца: | | | |

Гарантийный период

Гарантийный период эксплуатации заклепочного инструмента FIXIT составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в настоящем гарантийном талоне.

Гарантийные условия

Настоящая гарантия распространяется на изделие, приобретенное для использования и используемое строгосогласно Инструкции по использованию инструмента FIXITсоответствующей модели.

Настоящая гарантия распространяется на изделие, вышедшее из строя по причине бракованных деталей и/илипроизводственных дефектов.

При наличии брака или повреждений компания ФИКСИТ берет на себя только обязательство починить и/или заменить тедетали, которые, по своему усмотрению, будет считать бракованными.

Гарантийное обязательство считается расторгнутым вслучаях если:

- инструмент не используется и не подвергается техническому обслуживанию в строгом соответствии сИнструкциями по использованию инструмента FIXIT соответствующей модели, изделие имеет следы исправлений или изменений настоящего гарантийного талона и/или серийного номера изделия, выполненныеиными, нежели Гарант, лицами.
- конструкция изделия каким-либо образом подвергласьизменениям со стороны иных, нежели Гарант, лиц
 - гарантийный талон или серийные номера изделия были каким-либо способом изменены либо исправлены.
 - корпус изделия имеет следы самостоятельного вскрытия.
 - Гарантийное обязательство не распространяется на:
- естественный износ расходных элементов (зажимы, насадки, шпильки, головки и т.п.) механические повреждения изделия, а также ущерб, вызванный этими повреждениями ущерб или повреждения, возникшие вследствие воздействия внешних, не зависящих от производителя, факторов
- аккумуляторные батареи и средства для зарядкиаккумуляторных батарей принадлежности для инструмента

Прочие условия:

Окончательное решение в отношении правомерности рекламации принимает Гарант. Гарант не принимает к рассмотрению и не дает гарантии ни на какие другие изделия, кроме изделий, упомянутых в настоящем гарантийном талоне.

Ни в каком случае Гарант не будет нести ответственность заутрату, повреждение, уничтожение изделия и прочий ущерб, вызванный другими причинами, за исключением тех, которые связаны с дефектами самого изделия.

Гарант не гарантирует Пользователю компенсацию упущенной прибыли из-за вышедшего из строя изделия.

В момент обращения в гарантийный сервис в месте продажи или в представительство необходимо представить:

надлежащим образом заполненный гарантийный талон(печать, дата продажи) бракованное изделие со всеми запасными частями (в любом состоянии) Гарантийные обязательства в России обеспечивает Гарант -ООО УК «ФИКСИТ» 8 (800) 700 20 85 www.fixit.ru